

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称： 四川白玉县呷村水电站工程

项目编号： 无

建设地点： 四川省甘孜州白玉县仓台区曲河干流上

验收单位： 湖南轶顺工程技术服务有限公司

2019 年 6 月 12 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	四川白玉县呷村水电站工程	行业类别	水电枢纽工程
主管部门 (或主要投资方)	四川鑫源矿业有限责任公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	四川省水利厅、 川水函【2003】294号、 2003年6月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	2004年1月—2006年12月		
水土保持方案编制单位	四川省水利水电勘测设计研究院		
水土保持初步设计单位	四川省水利水电勘测设计研究院		
水土保持监测单位	西宁翰屏工程技术咨询有限公司		
水土保持施工单位	中国水利水电第三工程局		
水土保持监理单位	甘肃蓝野建设工程监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	湖南轶顺工程技术服务有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），四川鑫源矿业有限责任公司于2019年5月27日在四川鑫源矿业有限责任公司主持召开了四川白玉县呷村水电站工程水土保持设施验收会议。参加会议的有四川鑫源矿业有限责任公司、特邀专家、验收报告编制单位湖南铁顺工程技术有限公司、水土保持监测单位西宁翰屏工程技术咨询有限公司、监理单位甘肃蓝野建设工程监理有限公司、水土保持方案编制单位四川省水利水电勘测设计研究院、施工单位中国水利水电第三工程局，参会人员共11人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持设施验收报告的汇报，以及方案编制、施工、监理、监测单位的工作情况汇报，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

四川白玉县呷村水电站（以下简称：本项目）位于甘孜州白玉县仓台区曲河干流上。枢纽距白玉县城约111.0km，水库正常蓄水位3738m，电站装机容量10.5MW，水库总库容2193万 m^3 ，多年平均发电量5800万kw.h；枢纽区有阿察至辽西的公路穿过，交通不甚方便。

工程规模：电站装机3台，总装机容量10.5MW，水库总库容2193万 m^3 ，多年平均发电量5800万kw.h。

2003年5月，由四川省水利水电勘测设计研究院编制完成了《四川白玉县呷村水电站水土保持方案报告书》。2003年6月，四川省水利厅以川水函【2003】294号文批准该水土保持方案。

本项目自2004年1月开工，2006年12月竣工。

（二）水土保持方案批复情况

根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，2003 年 5 月，由四川省水利水电勘测设计研究院编制完成了《四川白玉县呷村水电站水土保持方案报告书》。2003 年 6 月，四川省水利厅以川水函【2003】294 号文批准该水土保持方案。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2003 年 1 月四川省水利水电勘测设计研究院编制了《四川白玉县呷村水电站可行性研究报告》，其中包括水土保持方案设计的水土保持工程内容。

（四）水土保持监测情况

2018 年 8 月，四川鑫源矿业有限责任公司委托西宁翰屏工程技术咨询有限公司，开展水土保持监测工作，并于 2018 年 12 月完成水土保持监测总结报告。

监测总结报告的主要结论为：四川白玉县呷村水电站工程在项目建设中，能够履行水土保持法律法规规定的防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施，完成了各个区域的水土保持措施。目前项目建设区水土保持工程措施已发挥良好的治理效果，植被生长良好，水土流失基本得到控制，有效保护和改善了项目建设区的生态环境，其水土流失防治效果达到防治目标要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2018 年 10 月，四川鑫源矿业有限责任公司委托湖南轶顺工程技术服务有限公司编制该项目水土保持设施验收报告。湖南轶顺工程技术服务有限公司于 2018 年 12 月对项目建设区进行实地查勘，于 2019 年 4

月编制完成了《四川白玉县呷村水电站工程水土保持设施验收报告》。验收报告的主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持法定程序完整；水土流失防治任务基本完成，达到了方案确定的水土流失防治目标，水土保持设施后续管理维护责任落实到位，水土保持设施达到验收合格标准。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	陈斌	四川鑫源矿业有限责任公司	副总	陈斌	建设单位
成员	陈斌	四川鑫源矿业	总工程师	陈斌	建设单位
	李波	四川鑫源矿业	设备管理部	李波	建设单位
	田淮	四川省水利水电勘测设计院	高工	田淮	特邀专家
	何联君	四川省水土保持学会	高工	何联君	特邀专家
	张启东	四川省环境科学研究院	高工	张启东	特邀专家
	阴秋	湖南秋顺环保科技有限公司	经理	阴秋	验收报告编制单位
	袁茂华	西宁翰屏工程技术咨询有限公司	总工	袁茂华	水土保持监测单位
	王健	甘肃蓝野建设监理有限公司	高工	王健	水土保持监理单位
	刘军	四川省水利水电勘测设计研究院		刘军	水土保持方案编制单位
		中国水利水电第三分局			施工单位