生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称　肥料生产项目

项 目 编 号

建 设 地 点　莱西市抚顺路北、水马路西

验 收 单 位　青岛力力惠生物科技股份有限公司

_____年_____月_____日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	肥料生产项目	行业类别	其他
主管部门	莱西市水利局	项目性质	新建
水土保持方案审批部门、文号及时间	莱西市水利局 西水保〔2015〕5号，2015年1月20日		
水土保持方案变更审批部门、文号及时间	\		
水土保持初步设计审批部门、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2014年12月至2015年6月		
水土保持方案编制单位			
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位			
水土保持监理单位			
技术评估单位	\		

二、验收意见

（一）项目概况

青岛力力惠生物科技有限公司肥料生产项目建设地点位于莱西市抚顺路北、水马路西，项目征地3.0817公顷，总建筑面积18080.3平方米，主要建设车间、仓库、办公楼等。项目自2014年12月28日开工，建设期6个月，总投资11000万元。

（二）水土保持方案批复情况

2015年1月，莱西市水利局以西水保〔2015〕5号批复了项目水土保持方案报告表。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

项目于2015年完成了水土保持方案报告表的编制，符合水保〔2019〕160号文的相关规定；项目不需要进行水土保持初步设计和施工图设计。

（四）水土保持监测情况

根据办水保〔2019〕172号文的相关规定，项目不需要编制水土保持监测总结报告；项目已落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治达标。

（五）验收报告编制情况和主要结论

申请验收前，建设单位开展了水土保持设施自验，于2019年8月编制完成了水土保持设施验收鉴定书。主要结论如下：编报了水土保持方案报告表，落实了水土保持措施，开展了水土保持监理工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完

整。项目水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常，后续管理维护责任落实明确。项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

项目实施过程中能够落实水土保持方案报告表及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建议项目建设单位进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长					建设单位
成员					验收报告编制单位
					监测单位
					监理单位
					水土保持方案编制单位
					施工单位
					专家