

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 年产 2 万台青饲料收获机、1 万套农机配件项目
项 目 编 号 1707040057
建 设 地 点 潍坊市坊子区
验 收 单 位 潍坊雷泰机械有限公司

2020 年 06 月 29 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	年产 2 万台青饲料收获机、1 万套农机配件项目	行业类别	其它类型项目
主管部门 (或主要投资方)	潍坊雷泰机械有限公司	项目性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、文号及时间	潍坊市坊子区水务局、2017 年 8 月 7 日、坊水许字〔2017〕10 号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2017 年 8 月开工，2018 年 7 月完工，总工期 12 个月。		
水土保持方案编制单位	山东拓恒安全技术咨询服务有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	潍坊高新区众成设计咨询工作室		
水土保持施工单位	潍坊郭红建筑工程配套有限公司		
水土保持监理单位	潍坊恒峻工程建设监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	潍坊诚发企业管理咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），潍坊雷泰机械有限公司于2020年06月29日在潍坊市坊子区主持召开了《年产2万台青饲料收获机、1万套农机配件项目水土保持设施验收会》。参加会议的有方案编制单位山东拓恒安全技术咨询服务有限公司、设计单位潍坊郭红建筑工程配套有限公司、监测单位潍坊高新区众成设计咨询工作室、施工单位潍坊郭红建筑工程配套有限公司、监理单位潍坊恒峻工程建设监理有限公司、设施验收报告编制单位潍坊诚发企业管理咨询有限公司等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编制单位、设计单位、监测单位、施工单位、监理单位、设施验收报告编制单位的汇报，经认真讨论，形成了年产2万台青饲料收获机、1万套农机配件项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

年产2万台青饲料收获机、1万套农机配件项目位于潍坊市坊子区坊城街办徐家大路村荣潍高速以南，永宁路以西，总占地面积4.18hm²。该项目建筑物主要建设2座（1#、2#）1F厂房、1座2F+3F（局部5F+6F）办公楼、卫生间、露天货场及其它配套附属设施；道路及硬化工程主要为项目区的主干道、支路、步行道路和地面硬化等；绿化工程建设主要是车间及项目区周边等。项目已于2017年8月开工，于2018年7月建成1#、2#厂房和厕所（原规划位置

南侧)及新建一座加工车间(原规划厕所位置),并投入生产运营;由于受市场和资金等因素制约,厂区东北角的办公楼尚未开工建设,计划于 2022 年开工建设。

所以,这次项目水土保持设施验收仅对已建成的 1#、2#厂房和厕所及加工车间等,进行验收;办公楼,待建成后,另行验收。

(二) 水土保持方案批复情况(含变更)

2017 年 8 月 7 日,潍坊市坊子区水务局出具了《潍坊市坊子区水务局关于潍坊雷泰机械有限公司年产 2 万台青饲料收获机、1 万套农机配件项目水土保持方案报告书的批复》,批复工程水土流失防治责任范围 4.18hm²。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

主体设计单位潍坊舜诚建筑设计有限公司进行了施工图设计。

(四) 水土保持监测情况

2020 年 5 月,建设单位委托潍坊高新区众成设计咨询工作室开展了水土保持监测,2020 年 6 月编制完成了《年产 2 万台青饲料收获机、1 万套农机配件项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为:该项目落实的水土保持措施控制了水土流失,水土流失防治指标(除了林草覆盖率)达到了水土保持方案中确定的目标值,林草覆盖率符合行业标准,其中扰动土地整治率 99.9%、水土流失总治理度 98.89%、土壤流失控制比 1.11、拦渣率 96.2%、林草植被恢复率 98.89%、林草覆盖率 4.84%。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

2020 年 5 月,建设单位委托潍坊诚发企业管理咨询有限公司

承担该项目的水土保持设施验收报告编制工作，2020年6月编制完成了《年产2万台青饲料收获机、1万套农机配件项目水土保持设施验收报告》。主要结论为：建设单位编写了水土保持方案，取得了水行政主管部门潍坊市坊子区水务局的批复，同时落实了水土保持监测、水土保持监理和水土保持设施验收工作；该项目建设中的各项水土保持工程均达到质量评定标准，未发生任何质量事故，该项目水土保持工程质量总体评价为合格；各项水土流失防治目标完成，达到了相关标准的规定，达到了运行的要求。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目落实了水土保持方案报告批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标（除了林草覆盖率）达到了水土保持方案中确定的目标值，林草覆盖率符合行业标准，依法依规开展水土保持监测，依法依规开展水土保持监理，水土保持分部工程和单位工程验收合格，依法依规缴纳水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，水土保持设施验收合格，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1、水土保持植物措施需要加强管理，特别是因天气干旱和病虫害等对各种植物带来的危害，因此造成的植物缺损，要及时补植，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。

2、运行期间，加强水土保持设施的管理与维护，及时进行修复，确保效益持续发挥。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	刘钊雷	潍坊雷泰机械有限公司	董事长	刘钊雷	建设单位
成 员	翟京里	潍坊雷泰机械有限公司	经 理	翟京里	建设单位
	王众成	潍坊高新区众成设计咨询工作室	经 理	王众成	监测单位
	王化欣	潍坊恒峻工程建设监理有限公司	工程师	王化欣	监理单位
	杨建朋	潍坊郭红建筑工程配套有限公司	工程师	杨建朋	施工单位
	王建忠	潍坊郭红建筑工程配套有限公司	工程师	王建忠	设计单位
	高源	山东拓恒安全技术咨询服务 有限公司	工程师	高源	水土保持方 案编制单位
	邱发球	潍坊诚发企业管理咨询有限公司	经 理	邱发球	验收报告编 制单位