

重要单位工程验收照片



项目建设区大门



厂区南侧区域绿化（杂草覆盖）



厂区侧门



左侧厂房、右侧办公综合用房



厂房前侧及办公楼四周已建盖板排水沟现状



露天停车场（铺装透水砖）



厂房北侧预留区现状（杂草覆盖）



挡土墙