生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目

项 目 编 号 准发改发[2014] 95 号

建 设 地 点 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗

验 收 单 位 薛家湾镇人民政府

2020年9月7日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目	行业类别	农林开发工程
主管部门 (或主要投资方)	薛家湾镇人民政府	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	准格尔旗水土保持局，2015年12月30日，准水保发[2015]153号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2015年12月至2019年11月		
水土保持方案编制单位	鄂尔多斯市润佳水土保持科技有限责任公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	准格尔旗泮隆湾工贸有限责任公司、 准格尔旗馨怡保洁有限责任公司		
水土保持监理单位	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司		

二、验收意见

薛家湾镇人民政府于 2020 年 9 月 7 日，在内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇主持召开了薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目水土保持设施验收会议。

参加会议的单位有鄂尔多斯市润佳水土保持科技有限责任公司(水土保持方案编制)、内蒙古文海环水保工程咨询有限公司(水土保持监理、监测、验收报告编制单位)、准格尔旗泮隆湾工贸有限责任公司、准格尔旗馨怡保洁有限责任公司(水土保持工程施工单位)，参会人员共计 16 人。(名单附后)。

验收组及参会人员查看了工程现场，查阅了工程建设的有关技术资料，听取了建设单位关于工程建设情况的介绍，水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制、监理、监测、施工等单位的汇报，并经过验收组的质询、讨论，最终形成验收意见。

(一) 项目概况

薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇酸刺沟电厂西侧 2km 的樊家湾社西平渠沟内，建设规模及内容包括改造农田 331 亩。填沟料来源于附近煤矿的煤矸石及弃土弃渣。属新建建设类项目。

工程由农田改造区和供水线路工程两部分组成。工程建设总征占地面积 33.65 公顷，其中永久占地 33.64 公顷，临时占地 0.01 公顷；动用土石方总量 99.28 万立方米，其中挖方 0.01 万立方米，填方 99.27 万立方米。工程完成投资 638 万元，其中土建工程投资 132

万元。工程于 2015 年 12 月开工，2019 年 11 月完工，总工期 48 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2015 年 12 月 30 日，准格尔旗水土保持局以《关于薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目水土保持方案报告书的批复》（准水保发[2015]153 号）文对项目水土保持方案进行了批复。

（三）水土保持监测情况

2019 年 11 月，建设单位委托内蒙古文海环水保工程咨询有限公司开展工程水土保持现场监测工作。监测单位接受委托后，成立了项目水土保持监测项目组，制定了监测工作路线，确定了重点监测内容，编制了《薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目水土保持监测实施方案》，监测过程中采用调查、巡查、地面观测、实地量测、无人机等监测方法进行水土保持监测。截止 2020 年 9 月，编制完成了 20 期水土保持监测季报。工程完工后，监测单位编制完成了《薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目水土保持监测总结报告》。

水土保持监测总结报告结论为：工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的水土流失均得到有效治理，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，达到了水土保持方案确定的各项水土流失防治目标。

（四）验收报告编制情况和主要结论

薛家湾镇人民政府于 2019 年 11 月委托内蒙古文海环水保工程

咨询有限公司(第三方机构)开展水土保持设施验收技术服务工作，技术服务单位多次进场，通过收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，完成现场调查、核查，会同建设单位完成工程水土保持设施的自查初验。

本次验收的水土流失防治责任范围为 33.65 公顷；工程建设共完成水土流失治理达标面积 32.64 公顷，其中工程措施面积 0.24 公顷，植物措施达标面积 32.40 公顷。实际完成水土保持投资 1571.26 万元，其中：工程措施投资 1140.50 万元，植物措施投资 380.42 万元，临时措施投资 0.00 万元，独立费用 37.00 万元。水土保持补偿费 13.24 万元。各项水土保持防治指标均达到方案批复要求，其中扰动土地整治率为 97.00%，水土流失总治理度为 96.98%，拦渣率为 98.4%，土壤流失控制比为 0.7，林草植被恢复率 96.98%，林草覆盖率 62.59%。

在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于 2020 年 9 月编制完成《薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目水土保持设施验收报告》。第三方机构认为，薛家湾镇人民政府在工程建设过程中依法落实了水土保持方案及批复文件的要求，实施了水土保持各项措施，完成了水土流失防治任务，开展了水土保持监理、监测，水土流失防治指标达到了水土保持方案的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，经验评完成的水土保持措施全部合格，符合水土保持设施验收条件。

(五) 验收结论

验收组认为，薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目建设过程中依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了工程水土流失防治任务，水土流失防治指标达到批复的水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持后续管理、维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，经验收合格，同意工程水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

工程运行期，加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

附件：

1. 薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目水土保持设施验收报告。
2. 薛家湾镇海子塔村樊家湾社低产农田改造项目水土保持监测总结报告。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长		薛家湾镇人民政府			建设单位
		薛家湾镇人民政府			
		薛家湾镇人民政府			
		薛家湾镇人民政府			
成员	吴海霞	特邀专家	高级工程师		特邀专家
	王继文	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司	高级工程师		验收报告编制单位
	王海龙	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司	工程师		
	王文静	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司	工程师		监测单位
	赵永玲	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司	工程师		
	周莹	内蒙古文海环水保工程咨询有限公司	高级工程师		监理单位
	曲亚萍	鄂尔多斯市润佳水土保持科技有限责任公司	工程师		水土保持方案单位
	樊慧	准格尔旗泮隆湾工贸有限责任公司	经理		水保工程施工单位
	高妍	准格尔旗馨怡保洁有限责任公司	经理		